



Catalogue n°1

Mars 2013

Durits de Turbo

Nouvelle Gamme

March 2013

Turbo hoses

New range

— WE CREATE EXCELLENCE —



Sommaire / Index

Les conseils techniques de SASIC -----	p 3
SASIC technical advice -----	p 3
Catalogue -----	p 4
Bague entrée turbo -----	
Inlet turbo sleeve -----	
Durit échangeur -----	
Turbo hose exchanger -----	
Durit entrée turbo -----	
Inlet turbo hose -----	
Durit raccord -----	
Turbo hose coupling -----	
Durit sortie turbo -----	
Outlet turbo hose -----	

**D'autres références sont en création.
Nous vous informerons de leurs créations
au travers de prochains flash.**

**More references will be available soon.
Next flash info will give you information on it.**



Les conseils techniques de SASIC

En cas de durit percée en amont du turbo, de l'air pénètre dans le moteur sans être passé par le débitmètre d'air. En conséquence, vous obtiendrez une perturbation de la régulation de la vanne EGR et une limitation des performances du moteur.

En cas de durit percée en sortie de turbo, il y a une perte d'air vers l'atmosphère : la quantité d'air qui pénètre dans les cylindres diminue mais pas la quantité de carburant. Cela a pour conséquence la formation de fumées. De plus, le calculateur d'injection va chercher à réguler la pression de suralimentation. Pour cela il va compenser la perte d'air en forçant le turbo à tourner plus vite, d'où un risque de casse de turbo.

Il est possible de détecter une fuite sur une durit de turbo. Les symptômes les plus identifiables sont le bruit, la fumée ou la perte de puissance du moteur.

SASIC technical advice

In case of a bored hose upstream the turbo, the air flow meter will not check all the quantity of air entering the engine. Thus, engine performances will not be optimized.

In case of a bored hose downstream the turbo, there is an air leak in the atmosphere: Air entering the cylinder is lower but the quantity of fuel is stable. Smoke will be visible. Moreover the injection calculator will try to regulate the supercharging pressure: to compensate the air leak, it will make the turbo turn faster, with the risk of turbo break.

A turbo hose leak is visible: noise, smoke or decrease of engine power output should appear.

NOUVELLE GAMME

NEW RANGE

DURIT TURBO / TURBO HOSES

BAGUE ENTRÉE TURBO / INLET TURBO SLEEVE






SASIC 3330009



BAGUE ENTRÉE TURBO / INLET TURBO SLEEVE			
CITROEN		3330009	OE 1434C8
BERLINGO	1.6 HDI	DV6A/BTED4	-05/08
BERLINGO	1.6 HDI /FAP	DV6A/UTED4 DV6B/ UTED4 DV6TED4/B/BU	05/08-
C2	1.6 HDI FAP	DV6TED4	
C3	1.6 HDI	DV6ATED4	
C3	1.6 HDI FAP	DV6TED4	10/05-12/10
C3 PICASSO	1.6 HDI FAP	DV6A/TED4	
C4	1.6 HDI /FAP	DV6ATED4 DV6TE- D4/B	-10/10
C4 PICASSO	1.6 HDI /FAP	DV6TED4	-10/10
C5	1.6 HDI /FAP	DV6TED4	-06/08
C5	1.6 HDI FAP	DV6TED4	04/08-
JUMPY	1.6 HDI	DV6UTED4	01/08/08-
PEUGEOT		3330009	OE 1434C8
1007	1.6 HDI FAP	DV6TED4	
206	1.6 HDI /FAP	DV6TED4	
207	1.6 HDI /FAP	DV6ATED4 DV6TE- D4/B	
307	1.6 HDI /FAP	DV6A/TED4	
307	1.6 HDI /FAP	DV6TED4B	07/05-
308	1.6 HDI /FAP	DV6ATED4 DV6TE- D4/B	
3008	1.6 HDI FAP	DV6TED4	
407	1.6 HDI /FAP	DV6TED4	
5008	1.6 HDI FAP	DV6TED4	
EXPERT	1.6 HDI	DV6UTED4	01/07-
PARTNER	1.6 HDI	DV6A/BTED4	-05/08
PARTNER	1.6 HDI /FAP	DV6A/UTED4 DV6B/ UTED4 DV6TED4/B/BU	05/08-

DURIT TURBO / TURBO HOSES

			
DURIT ÉCHANGEUR AIR ARRIVÉE / INLET AIR EXCHANGER HOSE			
CITROEN		3330011	OE 0382AL
JUMPER	2.8 HDI	8140.43S	02/02-06/06
JUMPER	2.8 HDI	8140.43S 8140.63	-02/02
JUMPER	2.8 HDI 146HP 108KW	8140.43N	04/04-06/06
JUMPER	2.8 TD	8140.43	06/99-
PEUGEOT	3330011		OE 0382AL
BOXER I	2.8 HDI	8140.43S 8140.63	-02/02
BOXER II	2.8 HDI	8140.43S	02/02-06/06
BOXER II	2.8 HDI 146HP 108KW	8140.43N	04/04-06/06
BOXER II	2.8 TD	8140.43	06/99-
FIAT	3330011		OE 1337346080
DUCATO 94-01	2.8 JTD	8140.43S	-02/02
DUCATO 244.. 02-06	2.8 JTD	8140.43S	03/02-06/06
DUCATO 244.. 02-06	2.8 JTD 146HP 108KW	8140.43N	03/02-06/06

SASIC 3330011




SASIC 3330013



CITROEN		3330013	OE 0382GZ
C8	2.0 HDI	DW10UTED4	
C8	2.0 HDI FAP	DW10BTED4	
JUMPY	2.0 HDI /FAP	DW10UTED4	01/07-
JUMPY	2.0 HDI FAP	DW10BTED4	01/07-
PEUGEOT		3330013	OE 0382GZ
807	2.0 HDI	DW10UTED4	
807	2.0 HDI FAP	DW10BTED4	
EXPERT	2.0 HDI /FAP	DW10UTED4	01/07-
EXPERT	2.0 HDI FAP	DW10BTED4	01/07-
FIAT		3330013	OE 1498556080
ULYSSE	2.0 JTD	DW10UTED4	06/06-
ULYSSE	2.0 JTD FAP	DW10BTED4	06/06-
SCUDO	2.0 JTD /FAP	DW10UTED4	01/07-
SCUDO	2.0 JTD FAP	DW10BTED4	01/07-
LANCIA		3330013	OE 1498556080
PHEDRA	2.0 JTD	DW10UTED4	06/06-
PHEDRA	2.0 JTD FAP	DW10BTED4	06/06-

DURIT TURBO / TURBO HOSES

		
---	---	---

DURIT ÉCHANGEUR AIR ARRIVÉE / INLET AIR EXCHANGER HOSE


CITROEN		3330018	OE 0382LJ
JUMPER	2.2 HDI	PUMA C81/96/110	06/06-
JUMPER	2.2 HDI 100HP 74KW / 120HP 88KW / 130HP 96KW	PUMA 22DT	06/06-
PEUGEOT		3330018	OE 0382LJ
BOXER III 07/06-	2.2 HDI	PUMA C81/96/110	06/06-
BOXER III 07/06-	2.2 HDI 100HP 74KW / 120HP 88KW / 130HP 96KW	PUMA 22DT	06/06-
FIAT		3330018	OE 1355582080
DUCATO 250..	2.2 JTD 100HP 74KW / 120HP 88KW	PUMA 22DT	06/06-
DUCATO 250..	2.2 JTD 130HP 95KW	PUMA 22DT	07/07-

SEAT		3336001	OE 3C0145832D
ALTEA	2.0 TDI FAP	BMM	01/04-
LEON	2.0 TDI FAP	BMM	01/06-
SKODA	3336001		OE 3C0145832D
OCTAVIA	2.0 TDI FAP	BMM	01/04-12/12
SUPERB	2.0 TDI FAP	BMP	01/08-
VOLKSWAGEN	3336001		OE 3C0145832D
EOS	2.0 TDI FAP	BMM	01/06-12/08
GOLF V	1.9 TDI FAP SAUF PLUS	BLS	01/06-12/07
GOLF V	2.0 TDI FAP	BMM	01/04-12/09
GOLF V	2.0 TDI FAP PLUS	BMM	01/05-12/09
JETTA	1.9 TDI FAP	BLS	01/06-12/08
JETTA	2.0 TDI FAP	BMM	01/06-12/08
PASSAT VI	1.9 TDI FAP	BLS	01/06-
PASSAT VI	2.0 TDI FAP	BMP	01/06-
TOURAN	1.9 TDI FAP	BLS	01/06-12/06
TOURAN	2.0 TDI FAP	BMM	01/06-12/10
CADDY	1.9 TDI /FAP	BLS BSU	01/04-12/08
CADDY	2.0 TDI FAP	BMM	01/04-12/11

DURIT TURBO / TURBO HOSES


		
---	---	---

DURIT ÉCHANGEUR AIR RETOUR / OUTLET AIR EXCHANGER HOSE



CITROEN		 3330002	OE 0382GS
C5	2.0 HDI	DW10BTED4	09/04-
PEUGEOT		3330002	OE 0382GS
407	2.0 HDI	DW10BTED4	
508	2.0 HDI	DW10BTED4	

 3330002




 3330004



CITROEN		 3330004	OE 0382KA
JUMPER	2.2 HDI 100HP 74KW 120HP 88KW 130HP 96KW	PUMA 22DT	06/06-
JUMPER	2.2 HDI 120HP 88KW	PUMA 22DT	06/06-
JUMPER	2.2 HDI 130HP 96KW	PUMA 22DT	06/06-
PEUGEOT			OE 0382KA
BOXER III	2.2 HDI 100HP 74KW	PUMA 22DT	06/06-
BOXER III	2.2 HDI 120HP 88KW	PUMA 22DT	06/06-
BOXER III	2.2 HDI 130HP 96KW	PUMA 22DT	06/06-
FIAT		 3330004	OE: 1350777080
DUCATO 250..	2.2 JTD 100HP 74KW	PUMA 22DT	06/06-
DUCATO 250..	2.2 JTD 120HP 88KW	PUMA 22DT	06/06-
DUCATO 250..	2.2 JTD 130HP 95KW	PUMA 22DT	07/07-

DURIT ÉCHANGEUR AIR RETOUR / OUTLET AIR EXCHANGER HOSE

CITROEN		3330019	PART/OE 0382LT
NEMO	1.4 HDI	DV4TED	
PEUGEOT	3330019		PART/OE 0382LT
BIPPER	1.4 HDI	DV4TED	

 3330019



DURIT TURBO / TURBO HOSES

		
---	---	---


DURIT ÉCHANGEUR AIR RETOUR / OUTLET AIR EXCHANGER HOSE

AUDI		3336002	OE 3C0145834M
A3	1.9 TDI FAP BER-LINE	BLS	01/04-
A3	1.9 TDI FAP CAB.	BLS	01/08-
A3	2.0 TDI FAP	BMM	01/04-12/08
SEAT		3336002	OE 3C0145834M
ALTEA	1.9 TDI FAP	BLS	01/04-
ALTEA	2.0 TDI FAP	BMM	01/04-
LEON	1.9 TDI FAP	BLS	01/06-
LEON	2.0 TDI FAP	BMM	01/06-
SKODA		3336002	OE 3C0145834M
OCTAVIA	1.9 TDI FAP	BLS	01/04-
OCTAVIA	2.0 TDI FAP	BMM	01/04-
SUPERB	1.9 TDI FAP	BLS	01/08-
SUPERB	2.0 TDI FAP	BMP	01/08-
VOLKSWAGEN		3336002	OE 3C0145834M
EOS	2.0 TDI FAP	BMM	01/06-12/08
GOLF V	1.9 TDI FAP BER-LINE / BREAK	BLS	01/07-12/09
GOLF V	1.9 TDI FAP BER-LINE / PLUS	BXJ	01/08-12/09
GOLF V	1.9 TDI FAP PLUS	BLS	01/05-12/09
GOLF V	1.9 TDI FAP SAUF PLUS	BLS	01/06-12/06
GOLF V	2.0 TDI FAP BER-LINE / BREAK	BMM	01/07-12/09
GOLF V	2.0 TDI FAP PLUS	BMM	01/05-12/09
GOLF V	2.0 TDI FAP SAUF PLUS	BMM	01/04-12/06
JETTA	1.9 TDI FAP	BLS	01/06-12/09
JETTA	1.9 TDI FAP	BLS	01/06-12/11
JETTA	2.0 TDI FAP	BMM	01/06-12/08
PASSAT VI 05-	1.9 TDI FAP	BLS	01/06-12/11
PASSAT VI 05-	2.0 TDI FAP	BMP	01/06-12/11
TOURAN	1.9 TDI FAP	BLS	01/06-12/10
TOURAN	1.9 TDI FAP	BXJ	01/07-12/10
TOURAN	2.0 TDI FAP	BMM	01/06-12/10
CADDY	1.9 TDI /FAP	BLS BSU	01/04-12/11
CADDY	2.0 TDI FAP	BMM	01/04-12/11


SASIC 3336002




DURIT TURBO / TURBO HOSES





DURIT RACCORD / TURBO HOSE COUPLING


CITROEN  3350003 OE 0382NZ			
BERLINGO	1.6 HDI	DV6A/BTED4	-05/08
C3	1.6 HDI	DV6ATED4	-10/05
C5	1.6 HDI FAP	DV6TED4	30/03/09-
XSARA PICASSO	1.6 HDI /FAP	DV6A/TED4	


PEUGEOT  3350003 OE 0382NZ			
407	1.6 HDI /FAP	DV6TED4	02/03/09-
PARTNER	1.6 HDI	DV6A/BTED4	-05/08

DURIT ENTRÉE TURBO / INLET TURBO HOSE

CITROEN  3330001 OE 1434F6			
C1 C2	1.4 HDI	DV4TD	
C3 C3 PLURIEL	1.4 HDI	DV4TD	
NEMO	1.4 HDI	DV4TED	
XSARA	1.4 HDI	DV4TD	

PEUGEOT  3330001 OE 1434F6			
107 1007	1.4 HDI	DV4TD	
206	1.4 HDI	DV4TD	
206+ 04/09-	1.4 HDI	DV4TD	
207 307	1.4 HDI	DV4TD	
BIPPER	1.4 HDI	DV4TED	

FORD  3330001 OE 1148084			
FIESTA VI	1.4 TDCI	F6JA/B/C	09/02-10/08
FIESTA VII	1.4 TDCI	F6JD KVJA	10/08-
FUSION	1.4 TDCI	F6JA/B/C	09/02-

TOYOTA  3330001 OE: SU00100879			
AYGO	1.4 D4-D	2WZTV	

 3350003



 3330001



DURIT TURBO / TURBO HOSES

		
---	---	---

DURIT SORTIE TURBO / OUTLET TURBO HOSE

SASIC 3330003



CITROEN		SASIC 3330003		OE 143445
C1 C2	1.4 HDI	DV4TD		
C3	1.4 HDI DV4TD DEPOL. EURO 4 / CEE 2000			-12/10
C3	1.4 HDI	DV4TD		11/09-
C3 PLURIEL	1.4 HDI	DV4TD		
PEUGEOT		SASIC 3330003		OE 143445
107 1007	1.4 HDI			
206	1.4 HDI			
206+ 04/09-	1.4 HDI			
207	1.4 HDI			
FORD		SASIC 3330003		OE: 1333636
FIESTA VI	1.4 TDCI	F6JA/B/C		09/02-10/08
FIESTA VII	1.4 TDCI	F6JD KVJA		10/08-
FUSION	1.4 TDCI	F6JA/B/C		09/02-
TOYOTA		SASIC 3330003		OE: SU00100667
AYGO	1.4 D4-D	2WZTV		

SASIC 3334001



RENAULT		SASIC 3334001		OE: 8200770644
CLIO II 03/98-	1.5 DCI 60HP 42KW	K9K710		06/01-
CLIO II 03/98-	1.5 DCI 65HP 48KW	K9K700/4		06/01-
CLIO II 03/98-	1.5 DCI 80HP 60KW	K9K706		06/01-
CLIO III 09/05-	1.5 DCI /ESTATE 65HP 48KW	K9K752		09/05-
KANGOO I	1.5 DCI 60HP 42KW	K9K710		03/03-12/07
KANGOO I	1.5 DCI 65HP 48KW	K9K700/4		03/03-12/07
LOGAN	1.5 DCI 65HP 48KW	K9K790/4		02/08-
MODUS	1.5 DCI 65HP 48KW	K9K752		12/04-
SANDERO	1.5 DCI 65HP 48KW	K9K790		11/08-
THALIA SYMBOL I	1.5 DCI 65HP 48KW	K9K700		01/01-
THALIA SYMBOL I	1.5 DCI 80HP 60KW	K9K706		06/01-
THALIA SYMBOL II	1.5 DCI 65HP 48KW	K9K700		

DURIT TURBO / TURBO HOSES



DURIT SORTIE TURBO / OUTLET TURBO HOSE

RENAULT		SASIC 3334002		OE: 8200404193
CLIO II	1.5 DCI 5 PTES	K9K700/4		03/98-07/02
CLIO II	1.5 DCI 3 PTES	K9K700/4		03/98-07/02
CLIO II	1.5 DCI ENT.	K9K700/4		03/98-07/02
KANGOO I				-07/02
KANGOO I				-07/02
THALIA SYMBOL I	1.5 DCI	K9K700/4/10		-07/02

REF 3334002: NON DISPONIBLE POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS MÉTROPOLITAIN.

RENAULT		SASIC 3334006		PART/OE: 8200775694
KANGOO II	1.5DCI	K9K802		01/08-
KANGOO II	1.5DCI	K9K804		01/08-
KANGOO II	1.5DCI	K9K806		01/08-
KANGOO II	1.5DCI	K9K812		01/08-

RENAULT		SASIC 3334008		PART/OE 8200534296
KANGOO II	1.5DCI	K9K800		01/08-

RENAULT		SASIC 3334009		PART/OE 8200534296
KANGOO II	1.5DCI	K9K800		01/08-

CITROEN		SASIC 3330024		OE 143415
C2	1.4 HDI	DV4TD		
C3	1.4 HDI	DV4TD		-10/05
C3 PLURIEL	1.4 HDI	DV4TD		
XSARA	1.4 HDI	DV4TD		09/00-
PEUGEOT		3330024		OE 143415
1007	1.4 HDI	DV4TD		
206	1.4 HDI	DV4TD		
307	1.4 HDI	DV4TD		-04/05

SASIC 3334002



SASIC 3334006



SASIC 3334008



SASIC 3334009



SASIC 3330024

